

ROZDĚLOVNÍK

Ředitel O14, ŘP ČT, PJ, SOKV

Vedoucí oddělení O13

DVI Praha

Naše značka	348-2012-O13/11	Vyřizuje	Zdeněk Rosický
Datum	29. 3. 2012	Tel.	+420724810065
Přílohy		e-mail	zdenek.rosicky@cdcargo.cz

Ukončení platnosti článku 3.1.2.5 IN ČDC KV3-B-2010

Na základě technického vývoje vozů režimu SS a na základě posudku O12 GŘ ČDC ruším s okamžitou platností článek 3.1.2.5 IN ČDC KV3-B-2010.

3.1.2.5 Tlaková brzda nákladních vozů režimu SS se vypne z činnosti v případě, že množství těchto vozů v soupravě je menší než 10 %. Pro dosažení předepsaných brzdících procent se však ponechá u nezbytného počtu vozů brzda zapnutá. Podmínky čl. 3.1.2.4 musí být vždy dodrženy.

V tištěné podobě IN ČDC KV3-B-2010 článek 3.1.2.5 přeškrtněte a v jeho těsné blízkosti uveďte číslo jednací tohoto výnosu.



Ing. Mynář Jaroslav

ředitel Odboru technologie a organizace dopravy